


OPERATING MANUAL



Digital Depth Gauge DGA
200 mm

90/20

English.....	2	GB
Svenska	4	SE
Norsk	6	NO
Dansk.....	8	DK
Suomi	10	FI
Deutsch	12	DE
Netherlands	14	NL
Français.....	16	FR
Italiano	18	IT
Español.....	20	ES
Português	22	PT
Polski	24	PL
Eesti	26	EE
Lietuviškai.....	28	LT
Latviski	30	LV

OVERVIEW

Digital depth gauge in hardened stainless steel and produced according to DIN 862. Quick reading with 3 m/s response speed. Relative measurement, reading in mm or inch. Automatic power on and off function.


FEATURES

- LCD with 9.4 mm digits
- Hardened stainless steel
- CPU reading speed 3.0 m/s
- Measuring units: mm and inch
- Relative measurement
- Auto start, auto off
- DIN 862

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Reading	0.01 mm / 0.0005 inch
Accuracy	0.03 mm
Repeatability	± 0.01 mm
Response speed	3.0 m/s
Operation temperature	+5 - 40 °C
Storage temperature	-10 - 60 °C
Battery	CR 2032, 3 V


POSITIONS




1. LCD display
2. Lock screw
3. mm/inch switch
4. ON/OFF switch
5. Zero setting
6. Battery lid
7. Scale

FUNCTION

GB



BATTERY REPLACEMENT



Note: Remove battery if not use the caliper for long time.

TROUBLE SHOOTING

Problem	Possible causes	Solution
Flashing digits	Low voltage	Replace the battery
No display	1. Low voltage 2. Poor contact	1. Replace the battery 2. Clean the battery and battery seat. Make sure + is upside
Fixed digits	Accidental trouble in circuit.	Take out battery and replace it after 2 minutes.

ÖVERSIKT

Digitalt djupmått i härdat rostfritt stål som uppfyller DIN 862. Snabb avläsning med avläsningshastighet 3,0 m/s. Relativ mätning, avläsning i mm eller tum. Automatisk start och avstängning.

SE


EGENSKAPER

- LCD-display med 9,4 mm höga siffror
- Härdat rostfritt stål
- Avläsningshastighet för processor: 3,0 m/s
- Måttenhet: mm och tum
- Relativ mätning
- Automatisk start och avstängning
- DIN 862

TEKNISKA DATA


Avläsning	0,01 mm / 0,0005 tum
Noggrannhet	0,03 mm
Repeterbarhet	±0,01 mm
Avläsningshastighet	3,0 m/s
Drifttemperatur	5 till 40 °C
Förvaringstemperatur	-10 till 60 °C
Batteri	CR 2032 (3 V)

LÄGEN




1. LCD-display
2. Låsskruv
3. Omkopplare mm/tum
4. Strömbrytare
5. Nollställning
6. Batterilock
7. Skala

FUNKTION



SE

BATTERIBYTE



OBS! Ta ut batteriet om du inte ska använda djupmättet under en längre tid.

FELSÖKNING

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Siffrorna blinkar	Låg spänning	Byt batteriet
Inga siffror visas på displayen	1. Låg spänning 2. Dålig kontakt	1. Byt batteriet 2. Rengör batteriet och batteriläget. Försäkra dig om att (+) är vänt uppåt
Siffrorna lyser med fast sken	Fel i kretsen	Ta ut batteriet och vänta 2 minuter. Sätt i batteriet igen

OVERSIKT

Digital dybdemåler i herdet rustfritt stål produsert i henhold til standarden DIN 862. Rask måling med en responshastighet på 3,0 m/s. Relativ måling, måleverdier i millimeter eller tommer. Strømmen slås automatisk på og av.


EGENSKAPER

- LCD-display med 9,4 mm store sifre
- Herdet rustfritt stål
- Prosessorens avlesningshastighet er 3,0 m/s
- Måleenheter: millimeter og tommer
- Relativ måling
- Automatisk på/av-funksjon
- DIN 862

TEKNISKE SPESIFIKASJONER


Avlesning	0,01 mm / 0,0005 tommer
Nøyaktighet	0,03 mm
Repeterbarhet	± 0,01 mm
Responshastighet	3,0 m/s
Driftstemperatur	+5-40 °C
Oppbevaringstemperatur	-10-60 °C
Batteri	CR 2032, 3 V

POSISJONER




1. LCD-display
2. Låseskrue
3. Bryter for mm/tommer
4. Av/på-bryter
5. Nullstilling
6. Batterideksel
7. Skala

FUNKSJON



NO

SKIFTE BATTERI



Merk: Ta ut batteriet hvis dybdemåleren ikke skal brukes i lengre tid.

FEILSØKING

Problem	Mulige årsaker	Løsning
Tallene blinker	Lav spenning	Skift batteriet
Ingenting vises	1. Lav spenning 2. Dårlig kontakt	1. Skift batteriet 2. Rengjør batteriet og batterirommet. Påse at + venter opp
Fastfrosne tall	Sporadisk kretsfeil	Ta ut batteriet og sett det inn igjen etter 2 minutter

OVERSIGT

Digital dybdemåler af hærdet rustfrit stål og fremstillet i overensstemmelse med DIN 862. Lynaflysning med responstid på 3,0 m/s. Relativ måling, vises i mm eller tommer. Automatisk tænd/sluk-funktion.

EGENSKABER


- LCD med 9,4 mm cifre
- Hærdet rustfrit stål
- CPU-målehastighed 3,0 m/s
- Måleenheder: mm og tommer
- Relativ måling
- Automatisk tænd/sluk
- DIN 862

DK

TEKNISKE SPECIFIKATIONER


Måling	0,01 mm / 0,0005 tomme
Nøjagtighed	0,03 mm
Gentagelsesnøjagtighed	± 0,01 mm
Responstid	3,0 m/s
Driftstemperatur	+5-40 °C
Opbevaringstemperatur	-10-60 °C
Batteri	CR 2032, 3 V

INDSTILLINGER




1. LCD-display
2. Låseskrue
3. Kontakt til mm/tommer
4. Tænd-/sluk-knap
5. Nulstilling
6. Batteridæksel
7. Skala

FUNKTION



DK

UDSKIFTNING AF BATTERI



Bemærk: Fjern batteriet, hvis dybdemåleren ikke bruges i længere tid.

FEJLFINDING

Problem	Mulige årsager	Løsning
Blinkende cifre	Lav spænding	Udskift batteriet
Ingen visning	1. Lav spænding 2. Ringe kontakt	1. Udskift batteriet 2. Rengør batteriet og batterirummet. Kontrollér, at + vender opad
Cifrene skifter ikke	Midlertidig kredsløbsfejl	Tag batteriet ud, og isæt det igen efter 2 minutter

YLEISKUVAUS

Digitaalinen syvyyssmittari karkaistua ruostumatonta terästä, valmistettu standardin DIN 862 mukaan. Nopea luku 3,0 m/s vasteajalla. Suhteellinen mittaus, lukemat millimetreinä tai tuumina. Automaattinen käynnistys/sammutus.

OMINAISUUDET


- LCD-näyttö 9,4 mm numeroin
- Karkaistua ruostumatonta terästä
- CPU-lukunopeus 3,0 m/s
- Mittayksiköt: mm ja tuuma
- Suhteellinen mittaus
- Automaattinen käynnistys ja sammutus
- DIN 862

FI

TEKNISET TIEDOT


Asteikon jako	0,01 mm / 0,0005 tuumaa
Tarkkuus	0,03 mm
Toistettavuus	± 0,01 mm
Vasteaika	3,0 m/s
Käyttölämpötila	+5 - 40 °C
Säilytyslämpötila	-10 - 60 °C
Paristo	CR 2032, 3 V

LAITTEEN OSAT




1. LCD-näyttö
2. Lukitusruuvi
3. Asteikon vaihto mm/tuuma
4. ON/OFF-kytkin
5. Nollaus
6. Paristokotelon kansi
7. Asteikko

TOIMINTO



FI

PARISTON VAIHTAMINEN



Huom! Ota paristo pois, mikäli mittaria ei käytetä pitkään aikaan.

VIANMÄÄRITYS

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Numerot vilkkuvat	Alhainen jännite	Vaihda paristo
Näyttö ei toimi	1. Alhainen jännite 2. Huono kosketus	1. Vaihda paristo 2. Puhdista paristo ja laitteen liitin. Varmista, että +-napa on ylöspäin
Numerot ovat jumiutuneet	Ongelma virtapiirissä	Ota paristo pois ja asenna se takaisin 2 minuutin kuluttua

ÜBERSICHT

Digitaler tiefenmessschieber aus gehärtetem edelstahl hergestellt gemäß DIN 862. Schnelle ablesung mit 3,0 m/s reaktionsgeschwindigkeit. Relative messung, ablesung in mm oder Inch. Automatische ein- und ausschaltung.

EIGENSCHAFTEN


- LCD mit 9,4-mm-Ziffern
- Gehärteter Edelstahl
- CPU-Lesegeschwindigkeit 3,0 m/s
- Maßeinheiten: mm und Inch
- Relative Messung
- Autostart, Autoabschaltung
- DIN 862

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Auflösung	0,01 mm / 0,0005 Inch
Messgenauigkeit	0,03 mm
Wiederholgenauigkeit	± 0,01 mm
Reaktionsgeschwindigkeit	3,0 m/s
Betriebstemperatur	+5 - 40 °C
Lagertemperatur	-10 - 60 °C
Batterie	CR 2032, 3 V


DE

POSITIONEN




1. LCD-Display
2. Feststellschraube
3. mm / Inch-Schalte
4. EIN / AUS-Schalter
5. Nullpunkteinstellung
6. Batteriefach
7. Skala

FUNKTION



DE

AUSTAUSCHEN DER BATTERIEN



Hinweis: Entfernen sie die batterie, wenn sie den tiefenmessschieber längere zeit nicht verwenden.

FEHLERBEHEBUNG

Problem	Mögliche ursachen	Lösung
Blinkende ziffern	Geringe spannung	Batterie austauschen
Keine anzeige	1. Geringe spannung 2. Schlechter kontakt	1. Batterie austauschen 2. Batterie und batteriekontakte reinigen. Sicherstellen, dass + oben ist
Feststehende ziffern	Vorübergehendes Problem im schaltkreis	Batterie herausnehmen und nach 2 Minuten wieder einsetzen

OVERZICHT

Digitale dieptemeter van gehard roestvrijstaal, geproduceerd overeenkomstig DIN 862. Snel aflezen met 3,0 m/s reactiesnelheid Relatieve meting, meetwaarden in mm of inch. Automatisch in- en uitschakelen.

KENMERKEN


- LCD met cijfers van 9,4 mm
- Gehard roestvrijstaal
- CPU-leessnelheid 3,0 m/s
- Meeteenheden: mm, inch
- Relatieve meting
- Automatisch in- en uitschakelen
- DIN 862

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Meetwaarden	0,01 mm / 0,0005 inch
Nauwkeurigheid	0,03 mm
Reproduceerbaarheid	± 0,01 mm
Reactiesnelheid	3,0 m/s
Bedrijfstemperatuur	+5 - 40°C
Opslagtemperatuur	-10 - 60°C
Batterij	CR 2032, 3 V


NL

OVERZICHT




1. LCD
2. Borgschroef
3. Schakelaar mm/in
4. AAN/UIT-schakelaar
5. Nulinstelling
6. Batterijklepje
7. Schaal

FUNCTIES



NL

BATTERIJ VERVANGEN



Opmerking: Verwijder de batterij als de dieptemeter langere tijd niet wordt gebruikt.

PROBLEEMOPLOSSING

Probleem	Mogelijke oorzaken	Oplossing
Knipperende cijfers	Lage batterijspanning	Batterij vervangen
Geen display	<ol style="list-style-type: none"> Lage batterijspanning Slecht contact 	<ol style="list-style-type: none"> Batterij vervangen Reinig de batterij en het batterijcompartiment. Zorg dat de + kant naar boven is gericht
Cijfers vastgelopen	Tijdelijk probleem in circuit	Verwijder de batterij en plaats deze na 2 minuten terug

PRÉSENTATION

Jauge de profondeur digitale en acier inoxydable trempé produite selon DIN 862. Lecture rapide avec vitesse de réponse de 3,0 m/s. Mesure relative, lecture en mm ou en pouces. Fonction d'arrêt et mise en route automatique.

CARACTÉRISTIQUES


- LCD avec chiffres de 9,4 mm
- Acier inoxydable trempé
- Vitesse de lecture du processeur de 3,0 m/s
- Unités de mesure: mm, pouces
- Mesure relative
- Démarrage automatique, arrêt automatique
- DIN 862

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Valeur relevée	0,01 mm / 0,0005 pouce
Précision	0,03 mm
Reproductibilité	± 0,01 mm
Vitesse de réponse	3,0 m/s
Température d'utilisation	+5 - 40 °C
Température de stockage	-10 - 60 °C
Pile	CR 2032, 3 V


FR

POSITIONS




1. Écran LCD
2. Vis de blocage
3. Commutateur mm / pouces
4. Commutateur Marche / Arrêt
5. Paramétrage Zéro
6. Couvercle de pile
7. Échelle

FONCTION



REPLACEMENT DE LA PILE



FR

Remarque: Retirer la pile si la jauge de profondeur n'est pas utilisée pendant une longue période.

DÉTECTION DES PANNES

Problème	Causes possibles	Solution
Chiffres clignotants	Basse tension	Remplacer la pile
Rien à l'écran	1. Basse tension 2. Mauvais contact	1. Remplacer la pile 2. Nettoyer les contacts et le logement de la pile. S'assurer que le + est tourné vers le haut
Chiffres fixes	Problème accidentel dans le circuit	Retirer la pile et la remplacer au bout de 2 minutes

PRESENTAZIONE

Calibro digitale di profondità in acciaio inox temprato e prodotto in conformità alla norma DIN 862. Lettura immediata con velocità di risposta di 3,0 m/s. Misurazione relativa, lettura in mm o pollici. Funzione di accensione e spegnimento automatico.

CARATTERISTICHE


- LCD con cifre da 9,4 mm
- Acciaio inox temprato
- CPU con velocità di lettura di 3,0 m/s
- Unità di misura: mm e pollici
- Misurazione relativa
- Avviamento e spegnimento automatico
- DIN 862

SPECIFICHE TECNICHE

Letture	0,01 mm / 0,0005 pollici
Precisione	0,03 mm
Ripetibilità	± 0,01 mm
Velocità di risposta	3,0 m/s
Temperatura di esercizio	da +5 a +40°C
Temperatura di immagazzinaggio	da -10 a +60°C
Batteria	CR 2032, 3 V


IT

POSIZIONI




1. Display LCD
2. Vite di bloccaggio
3. Selettore mm/pollici
4. Interruttore ON/OFF
5. Azzeramento
6. Vano batteria
7. Scala

FUNZIONE



SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA



Nota: Rimuovere la batteria in caso di inutilizzo prolungato del calibro di profondità.

RICERCA DEI GUASTI

Problema	Possibili cause	Soluzione
Cifre lampeggianti	Bassa tensione	Sostituire la batteria
Display spento	1. Bassa tensione 2. Contatto insufficiente	1. Sostituire la batteria 2. Pulire la batteria e la relativa sede. Accertarsi che il lato + sia rivolto verso l'alto
Cifre fisse	Guasto accidentale nel circuito	Estrarre la batteria, attendere 2 minuti e reinserirla

SINOPSIS

Calibre de profundidad digital de acero templado inoxidable, fabricado según DIN 862. Lectura rápida con velocidad de respuesta de 3,0 m/s. Medición relativa. Lectura en mm o pulgadas. Función de encendido y apagado automático.


CARACTERÍSTICAS

- Display LCD con dígitos de 9,4 mm
- Acero templado inoxidable
- Velocidad de lectura de CPU, 3,0 m/s
- Unidades de medición: mm y pulgadas
- Medición relativa
- Encendido y apagado automático
- DIN 862

DATOS TÉCNICOS


Lectura	0,01 mm / 0,0005 pulgadas
Precisión	0,03 mm
Repetibilidad	± 0,01 mm
Velocidad de respuesta	3,0 m/s
Temperatura de funcionamiento	+5 - 40 °C
Temperatura de almacenaje	-10 - 60 °C
Pila	CR 2032, 3 V

POSICIONES




1. Display LCD
2. Tornillo de fijación
3. Conmutador mm/pulgadas
4. Interruptor de encendido/apagado
5. Puesta a cero
6. Tapa de pila
7. Escala

MANEJO



CAMBIO DE LA PILA



Nota: Quitar la pila si el calibre de profundidad no se va a usar por largo tiempo.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Causas posibles	Solución
Dígitos destellantes	Voltaje bajo	Cambiar la pila
No hay visualización	1. Voltaje bajo 2. Mal contacto	1. Cambiar la pila 2. Limpiar la pila y el asiento de la misma. Comprobar que el signo + está arriba
Dígitos fijos	Defecto accidental en circuito	Sacar la pila y recolocarla después de 2 minutos

DESCRIÇÃO GERAL

Medidor digital de profundidade em aço inoxidável endurecido e fabricado de acordo com a norma DIN 862. Leitura rápida com velocidade de resposta de 3,0 m/s. Medição relativa, leitura em milímetros ou polegadas. Função automática de ligar e desligar.


CARACTERÍSTICAS

- LCD com dígitos de 9,4 mm
- Aço inoxidável endurecido
- Velocidade de leitura da CPU de 3,0 m/s
- Unidades de medição: milímetro e polegada
- Medição relativa
- Arranque automático, desativação automática
- DIN 862

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


Leitura	0,01 mm / 0,0005 pol.
Precisão	0,03 mm
Repetibilidade	± 0,01 mm
Velocidade de resposta	3,0 m/s
Temperatura operacional	+5 - 40 °C
Temperatura de armazenamento	-10 - 60 °C
Bateria	CR 2032, 3 V

POSIÇÕES




1. LCD
2. Parafuso de bloqueio
3. Comutação de mm/pol.
4. Comutação de ligar/desligar
5. Definição Zero
6. Tampa da bateria
7. Escala

FUNÇÃO



SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA



Nota: Remova a bateria se não utilizar o medidor de profundidade durante muito tempo.

PT

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Problema	Causas possíveis	Solução
Dígitos intermitentes	Baixa tensão	Substitua a bateria
Sem imagem no visor	1. Baixa tensão 2. Mau contacto	1. Substitua a bateria 2. Limpe a bateria e a respetiva base de suporte. Certifique-se de que o símbolo + está virado para cima
Dígitos fixos	Falha acidental no circuito	Retire a bateria e volte a colocá-la 2 minutos depois

OPIS OGÓLNY

Głębokościomierz cyfrowy z utwardzonej stali nierdzewnej, wyprodukowany zgodnie z normą DIN 862. Szybki pomiar – szybkość reakcji 3,0 m/s. Pomiar względny, wskazanie w mm lub calach. Funkcja automatycznego włączania i wyłączenia.


CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

- Wysokość cyfr LCD 9.4 mm
- Utwardzana stal nierdzewna
- Szybkość odczytu procesora 3.0 m/s
- Jednostki miary: mm, cale
- Pomiar względny
- Automatyczny start, automatyczne wyłączenie
- DIN 862

DANE TECHNICZNE


Rozdzielczość wskazania	0.01 mm / 0.0005 cala
Dokładność	0.03 mm
Powtarzalność	± 0.01 mm
Szybkość reakcji	3.0 m/s
Temperatura pracy	od +5 do +40 °C
Temperatura przechowywania	od -10 do +60 °C
Bateria	CR 2032, 3 V

OPIS ZEWNĘTRZNY




1. Wyświetlacz LCD
2. Śruba blokująca
3. Przełącznik mm/calca
4. Wyłącznik zasilania
5. Przycisk zerowania
6. Przykrywka baterii
7. Podziałka

OBSŁUGA



WYMIANA BATERII



Uwaga: Jeśli głębokościomierz ma być nie używany przez dłuższy czas, wyjąć baterię.

WYSZUKIWANIE I USUWANIE USTEREK

Problem	Możliwe przyczyny	Rozwiązanie
Migające cyfry	Słaba bateria	Wymienić baterię
Brak wskazania	1. Słaba bateria 2. Słaby styk	1. Wymienić baterię 2. Oczyszczyć baterię i gniazdo baterii. Zwrócić uwagę by + był u góry
Brak zmiany wskazań	Przypadkowe problemy w układzie	Wyjąć baterię i założyć z powrotem po 2 minutach

ÜLEVAADE

Digitaalne sügavusemõõtja, karastatud roostevabast terasest, toodetud vastavalt standardile DIN 862. Lugemiskiirus 3,0 mõõtmist/sek. Suhteline mõõtmine, lugemillimeetrites või tollides. Automaatse väljalülituse funktsioon.


OMADUSED

- Vedelkristallekraan 9,4 mm numbritega
- Karastatud roostevabast terasest
- Protsessori lugemiskiirus 3,0 mõõtmist/sek
- Mõõtühikud: mm ja toll
- Suhteline mõõtmine
- Automaatne väljalülitus
- DIN 862

TEHNILISED ANDMED

Resolutsioon	0,01 mm / 0,0005 tolli
Täpsus	0,03 mm
Korratavus	± 0,01 mm
Lugemiskiirus	3,0 mõõtmist/sek
Töökohta temperatuur	+5 ... +40 °C
Hoiukoha temperatuur	-10 ... +60 °C
Patarei	CR 2032, 3 V


POS




EE

1. LCD ekraan
2. Stopperkrugi
3. Lüliti mm/tollid
4. ON/OFF lüliti
5. Nullimine
6. Patarei kaas
7. Skaala

FUNKTSIOON



PATAREI VAHETAMINE



Märkus: Eemalda patarei, kui sa mõõteriista pikemat aega ei kasuta.

VIGADE KÕRVALDAMINE

Probleem	Võimalikud põhjused	Lahendus
Numbrid vilguvad	Tühjenev patarei	Vaheta patarei välja
Tühi ekraan	1. Tühjenev patarei 2. Halb kontakt	1. Vaheta patarei välja 2. Puhasta patarei ja patareipesa. Kindlusta, et patarei + oleks ülalpool
Külmunud numbrid	Probleem elektriahelas	Võta patarei välja ja pane 2 minuti pärast tagasi

APŽVALGA

Skaitmeninis gylio matuoklis iš grūdinto nerūdijančiojo plieno, pagamintas pagal DIN 862. Greitas nuskaitymas su 3,0 m/s atsako greičiu. Santykinis matavimas, rodmenys mm arba coliais. Automatinio įjungimo ir išjungimo funkcija.


SAVYBĖS

- Skystųjų kristalų ekranas su 9,4 mm skaitmenimis
- Grūdintas nerūdijantis plienas
- CPU nuskaitymo greitis 3,0 m/s
- Matavimo vienetai: mm ir col.
- Santykinis matavimas
- Automatinis įjungimas, automatinis išjungimas
- DIN 862

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS


Nuskaitymas	0,01 mm / 0,0005 col.
Tikslumas	0,03 mm
Pakartojamumas	±0,01 mm
Atsako greitis	3,0 m/s
Darbinė temperatūra	Nuo +5 iki 40 °C
Laikymo temperatūra	Nuo -10 iki 60 °C
Baterija	CR 2032, 3 V

PADĖTYS




1. Skystųjų kristalų ekranas
2. Fiksavimo varžtas
3. mm/col. perjungimas
4. ĮJ. / IŠJ. jungiklis
5. Nustatymas į nulį
6. Baterijos dangtelis
7. Skalė

FUNKCIJA



BATERIJOS KEITIMAS



Pastaba. Jei ilgą laiką nenaudosite gylio matuoklio, išimkite bateriją.

TRIKČIŲ DIAGNOSTIKA

Problema	Galimos priežastys	Sprendimas
Mirksintys skaitmenys	Žema įtampa	Pakeiskite bateriją
Ekrane nieko nerodoma	1. Žema įtampa 2. Prastas kontaktas	1. Pakeiskite bateriją 2. Nuvalykite bateriją ir baterijos lizdą. Įsitikinkite, kad + nukreiptas į viršų
Fiksuoti skaitmenys	Atsitiktinis gedimas grandinėje	Išimkite bateriją ir po 2 minučių ją pakeiskite

PĀRSKATS

Digitāls dziļjuma mērītājs no rūdīta nerūsošā tērauda un izgatavots atbilstīgi DIN 862. Ātra nolasišana ar reakcijas laiku 3,0 m/s. Relatīvs mērījums, nolasišana mm un collās. Automātiska ieslēgšanas/izslēgšanas funkcija.


ĪPAŠĪBAS

- LCD ar 9,4 mm cipariem
- Rūdīts nerūsošs tērauds
- CPU rādījuma ātrums 3,0 m/s
- Mērvienības: mm un collas
- Relatīvais mērījums
- Automātiska ieslēgšanas/izslēgšanās funkcija
- DIN 862

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA


Nolasišana	0,01 mm / 0,0005 collas
Precizitāte	0,03 mm
Atkārtojamība	± 0,01 mm
Reakcijas laiks	3,0 m/s
Darbības temperatūra	+5-40 °C
Glabāšanas temperatūra	-10-60 °C
Baterija	CR 2032, 3 V

POZĪCIJAS




1. LCD displejs
2. Fiksēšanas skrūve
3. Mm/collu pārslēgs
4. Iesl./izsl. slēdzis
5. Nulles iestatījums
6. Baterijas vāciņš
7. Skala

FUNKCIJA



BATERIJAS MAIŅA




Piezīme. Izņemiet bateriju, ja ierīci neizmantojat ilgāku laiku.

PROBLĒMU NOVĒRŠANA

Problēma	Iespējamie iemesli	Risinājums
Cipari mirgo	Zems spriegums	Nomainiet bateriju
Displejs nerāda	1. Zems spriegums 2. Slikts kontakts	1. Nomainiet bateriju 2. Notīriet bateriju un tās ligzdu. Nodrošiniet, ka + ir augšpusē
Cipari ir fiksēti	Problēmas ķēdē	Izņemiet bateriju un nomainiet to pēc 2 minūtēm



AB 60 mm
LD 12 mm
C1 55 mm



80/50



LIMIT
Precision Made Easy

83/20

info@limit.se

limit-tools.com

+46 322-60 60 00